

INVENTARIZACE DŘEVIN

REVITALIZACE ZELENĚ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

k.ú. Vizovice

Sídlíště Štěpská

		Výška (m)	Šířka (m)	tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navzujícím projektům
1/9	Prunus serrulata Kanzan	8	7	20-30	Perspektivní dřevina, dospívající	Výchovný řez	
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
	Prunus serrulata Kanzan						
2/5	Picea abies	4	2	10-20	Neperspektivní dřevina, tvarováno do živého plotu, přerůstá vymezený prostor	Kácení z kompozičních důvodů	
	Picea abies						
	Picea abies						
	Picea abies						
	Picea abies						
3/4	Picea abies	4	2,5	15-20			
	Picea abies						
	Picea abies						
	Picea abies						

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navzujícím projektům
4	Picea abies	17	6	30	Perspektivní dřevina, dospívající	Bez zásahu	
5	picea omorika	13	4	20	Perspektivní dřevina, dospívající	Bez zásahu	
6	picea omorika	13	4	20	Perspektivní dřevina, dospívající	Bez zásahu	
7	picea omorika	13	4	20	Dospívající dřevina, lokalizována do prostoru plánovaného parkoviště.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
8	Pinus sylvestris	15	7	25	Dospívající dřevina, lokalizována do prostoru plánovaného parkoviště.	Bez zásahu	
9	Picea abies	16	7	28	Dospívající dřevina, lokalizována do prostoru plánovaného parkoviště.	Bez zásahu	
10	Picea abies	16	7	28	Dospívající dřevina, lokalizována do prostoru plánovaného parkoviště.	Bez zásahu	
11	Pinus nigra	9	6	25		Bez zásahu	
12	Prunus serrulata Kanzan	5	4	12	Perspektivní dřevina, dospívající	Výchovný řez	
13	Prunus serrulata Kanzan	6	5	15			
14	Prunus serrulata Kanzan	5	3	13			
15	Prunus serrulata Kanzan	5	4	17			
16	Prunus serrulata Kanzan	5	4	13			
17	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20			
18	Prunus serrulata Kanzan	5	5	15			
19	Prunus serrulata Kanzan	6	6	20			
20	Prunus serrulata Kanzan	6	6	25			
21	Salix alba Tristis	10	10	30			Perspektivní dřevina, dospívající
22	Pinus nigra	10	8	27		Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
23	Pinus nigra - dvojkmen	12	8	25	Neperspektivní dřevina, dvojkmen s tlakovou vidlicí ve srůstu kmenů, zhoršená vitalita.	Kácení ze zdravotních důvodů, probírka porostu.	
24	pinus nigra	13	7	27		Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
25	pinus nigra	13	7	28		Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
26/9	pinus nigra	10-12	4-6	15-25	Zhoršená vitalita, přehoustlá skupina dřevin. Přeštíhlené dřeviny.	Probírka skupiny dřevin - Kácení 7 ks	Kácení několika dalších jedinců z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
	pinus nigra	10-12	4-6	15-25			
27	Pinus nigra	13	7	27	Dospívající dřevina, lokalizována do prostoru plánovaného parkoviště.	Bez zásahu	Kácení několika dalších jedinců z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
28	Pinus nigra	10	6	23		Bez zásahu	
29	Picea abies	18	6	25		Bez zásahu	
30	Picea abies	17	6	28		Bez zásahu	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
31/5	Betula pendula	23	8	30-40	Dospělí jedinci ve skupině, plně vitální.	Zdravotní řez - prosvětlení, odstranění suchých větví.	
	Betula pendula	23	8	30-40			
	Betula pendula	23	8	30-40			
	Betula pendula	23	8	30-40			
	Betula pendula	23	8	30-40			
32	Thuja occidentalis Malonyana	8	1	10	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	
33	Picea pungens	16	5	25	Dospívající jedinec se zhoršenou vitalitou.	Bez zásahu	
34	Pinus nigra	15	8	30	Dospívající jedinec, vitální.		Kácení několika dalších jedinců z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
35	Pinus nigra	16	8	40	Dospívající jedinec, vitální.		
36	Pinus nigra	12	6	37	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
37	Pinus nigra	11	5	25	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
38	Pinus nigra	15	6	35	Dospívající jedinec, vitální.		Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
39	Picea pungens	14	4	23	Dospívající jedinec se zhoršenou vitalitou.	Bez zásahu	
40	Thuja occidentalis Malonyana	11	1,5	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	fasada
41/5	Aronia melanocarpa	3-5	3-4	5-15	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
	Aronia melanocarpa	3-5	3-4	5-15	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
	Aronia melanocarpa	3-5	3-4	5-15	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
	Aronia melanocarpa	3-5	3-4	5-15	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
	Aronia melanocarpa	3-5	3-4	5-15	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
42	Taxus baccata - tvarovaný	3	5	20	Tvarovaný keř, vitální, nevhodně umístěn do rozhledových míst při výjezdu z parkoviště.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
43	Taxus baccata - tvarovaný	3	5	20		Bez zásahu	
44	picea omorika	15	4	20	Perspektivní jedinec, vitální.	Bez zásahu	
45	Malus domestica	7	6	30	Neperspektivní jedinec, silně poškozený kmen i koruna dřeviny, poškození terminálu, hniloby a dutiny v kmeni.	Kácení ze zdravotních důvodů	
46	Malus domestica	7	6	50	Neperspektivní jedinec, silně poškozený kmen i koruna dřeviny, poškození terminálu, hniloby a dutiny v kmeni.	Kácení ze zdravotních důvodů	
47	Pinus nigra	6	3	10	Mladý jedinec, vitální	Bez zásahu	
48	Pinus nigra - trojkmen	10	8	30	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
49	Picea pungens	12	5	30	Dospívající jedinec, nevhodně umístěn blízko fasády domu, na inženýrských sítích.	Kácení z důvodů kompozičních.	
50	picea omorika	12	4	20	Dospívající jedinec, nevhodně umístěn blízko fasády domu, na inženýrských sítích.	Kácení z důvodů kompozičních.	
51	Tilia cordata	15	10	40	Dospělý jedinec, perspektivní, plně vitální. Důležitá solitera.	Zdravotní řez	
52	Pinus nigra - dvojkmen	12	6	20	Mladý jedinec, tlakové větvení, neperspektivní.	Bez zásahu	Další kácení během péče v následujících letech. Dočasně ponechány.
53	Pinus nigra	13	4	17	Mladý jedinec, vrůstající do kuruny dřeviny č. 54	Kácení z důvodů kompozičních.	
54	Betula pendula	25	8-10	40	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
55	Betula pendula	25	8-10	40	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
56	Betula pendula	25	8-10	40	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
57	Sorbus aucuparia	11	7	23	Mladý jedinec, zhoršená vitalita.	Bez zásahu	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
58	Betula pendula	17	7	30	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
59	Picea pungens	9	4	15	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
60	Pinus nigra	12	5	27	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
61	Betula pendula	17	7	30	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
62	Betula pendula	16	8	33	Tlakové větvení kosterních větví v koruně. Vitální. Neperspektivní.	Bez zásahu (dočasně ponechán).	
63	Pinus nigra	18	7	40	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
64	Pinus nigra	12	4	25	Mladý jedinec v zápoji, nakloněný.	Kácení z důvodů kompozičních, probírka skupiny.	
65	Pinus nigra	13	4	20	Mladý jedinec v zápoji, nakloněný.	Kácení z důvodů kompozičních, probírka skupiny.	
66	Betula pendula	25	8	40	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
67	Betula pendula	23	8	35	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
68	Betula pendula	25	8	35	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
69	Betula pendula	25	8	35	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
70	Betula pendula	25	8	35	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
71	Betula pendula	25	8	45	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
72	Tilia cordata	16	8	27	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
73	Betula pendula	25	8	37	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
74	Betula pendula	24	8	34	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
75	Tilia cordata	23	8	37	Dospělý jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez	
76	Acer campestre	6	4	10	Mladý jedinec v zápoji.	Kácení z důvodů kompozičních, probírka skupiny.	
77	Aesculus hippocastanum	15	7	30	Dospívající jedinec ve skupině, vitální.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	
78	Aesculus hippocastanum	13	5	20	Dospívající jedinec ve skupině, vitální.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
79	Betula pendula	23	7	32	Dospívající jedinec ve skupině, vitální.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
80	Picea abies	8	3	13	Dospívající jedinec ve skupině, vitální.	Bez zásahu	
81	Picea abies	15	6	25	Dospívající jedinec v blízkosti fasády domu. Vitální.	Bez zásahu	Dočasně ponechány.
82	Picea abies	10	5	20	Dospívající jedinec v blízkosti fasády domu. Vitální.	Bez zásahu	Dočasně ponechány.
83	Aesculus hippocastanum	12	7	30	Dospělý jedinec s poškozeným kmene. Neperspektivní. Trojkmen.	Kácení ze zdravotních důvodů	
84	Aesculus hippocastanum	13	8	35	Neperspektivní jedinec, nevhodně větvení, tlakové větvení, poškození kmene. Trojkmen	Kácení ze zdravotních důvodů	
85	Tilia cordata	15	8	25	Dospívají jedinec, vitální	Zdravotní řez	
86	Tilia cordata	17	9	30	Dospívají jedinec, vitální, tlakové větvení v koruně.	Zdravotní řez, vazba v koruně	
87	Tilia cordata	17	10	35	Dospívají jedinec, vitální, tlakové větvení v koruně.	Zdravotní řez, vazba v koruně	
88	Tilia cordata	16	9	33	Dospívají jedinec, vitální	Zdravotní řez	
89	Picea omorika	10	5	17	Dospívající jedinec v blízkosti fasády domu. Vitální.	Bez zásahu	Dočasně ponechány.
90	Thuja occidentalis Malonyana	9	1	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	
91	Thuja occidentalis Malonyana	9	1	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	
92	Thuja occidentalis Malonyana	9	1	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení		
93	Thuja occidentalis Malonyana	9	1	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.		
94	Thuja occidentalis Malonyana	7	1	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.		
95	picea omorika	18	4	20	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován u fasády domu, vyvětven vysoko	Kácení z důvodů kompozičních.		
96	picea omorika	16	3	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován u fasády domu, vyvětven vysoko	Kácení z důvodů kompozičních.		
97	Aesculus hippocastanum	11	8	25	Dospívající jedinec, vitální.	Zdravotní řez		
98	Betula pendula	18	8	30	Dospívající jedinec, vitální.	Zdravotní řez		
99	Juglans regia	8	7	15	Dospívající jedinec nevhodně vysazen v blízkosti domu, poškození kořenových náběhů. Nakloněný - narušená statika dřeviny. Neperspektivní.	Kácení z důvodů zdravotních i kompozičních.		
100	Tilia cordata	12	6	23	Dospívající jedinec, perspektivní.	Zdravotní řez		
101	Prunus domestica	5	4	12	Mladý jedinec ovocné dřeviny. Mírně poškozený kmen. Vitální.	Výchovný řez		
102	Prunus domestica	5	4	13	Mladý jedinec ovocné dřeviny. Mírně poškozený kmen. Vitální.	Výchovný řez		
103	Pyrus domestica	6	4	12	Mladý jedinec ovocné dřeviny. Mírně poškozený kmen. Vitální.	Výchovný řez		
104	Malus domestica	5	5	10	Mladý jedinec ovocné dřeviny. Mírně poškozený kmen. Vitální.	Výchovný řez		
105	Malus domestica	6	6	15	Mladý jedinec ovocné dřeviny. Mírně poškozený kmen. Vitální.	Výchovný řez		
106	Juglans regia	13	8	25	Dospívající jedinec. Plně vitální, perspektivní, důležitá solitera.	Řez udržovací na ovocném stromě		
107	Malus domestica	7	7	20	Mladý jedinec, vitální.	Výchovný řez		

INVENTARIZACE DŘEVIN

REVITALIZACE ZELENĚ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

k.ú. Vizovice

Čtvrť A. Háby

		Mýška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navzujícím projektům	
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20	Perspektivní, dospívající dřevina.	Výchovný řez		
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20	Poškození kmene, neperspektivní.	Kácení z důvodů zdravotních.		
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20	Perspektivní, dospívající dřevina.	Výchovný řez		
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
1/14	Prunus serrulata Kanzan	6	5	20				
2	Pinus nigra	9	5	20	Neperspektivní dřevina, prosychající, tlakové větvení.	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	Cizí vlastník Doporučuji kácení	
3	Thuja occidentalis	4	2	15	Druhově i kompozičně nevhodně umístěný.	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.		Doporučuji kácení
4	Juniperus squamata Blue	5	3	x	Neperspektivní dřevina.	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.		Doporučuji kácení
5	Pinus uncinata	3	1	5	Mladý jedinec, vitální.	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.		Doporučuji kácení

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
6	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	8	3	15	Neperspektivní dřevina.	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	Doporučuji kácení
7	<i>Picea pungens</i>	7	2	10	Perspektivní dřeviny, plně vitální, perspektivní	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
8	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	12	4	20	Vitální, mladý jedinec	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	Doporučuji kácení
9	<i>Thuja occidentalis Malonyana</i>	10	1	13	Vrůstá do koruny perspektivní dřeviny č. 11. Odstranit z důvodu podpory dřeviny č. 11	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	Doporučuji kácení - v nejbližší době
10	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	11	4	15	Vrůstá do koruny perspektivní dřeviny č. 11. Odstranit z důvodu podpory dřeviny č. 11	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	Doporučuji kácení - v nejbližší době
11	<i>Abies grandis</i>	19	5	35	Perspektivní dřeviny, plně vitální, perspektivní	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
12	<i>Pinus nigra</i>	18	8	45	Perspektivní dřeviny, plně vitální, perspektivní	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
13	<i>Pinus nigra</i>	9	6	25	Vitální, dospívající jedinec	Bez zásahu.	
14	<i>Thuja occidentalis Malonyana</i>	6	1	10	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	
15	<i>Thuja occidentalis Malonyana</i>	6	1,5	15	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován.	Kácení z důvodů kompozičních.	
16	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	12	5	23	Dospělý jedinec, vitální.	Bez zásahu	Dočasně ponecháno. Umístěn v blízkosti chodníku, při rekonstrukci bude nejspíše poškozen.
17	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	12	5	22	Dospělý jedinec, vitální.	Bez zásahu	
18	<i>Pinus nigra</i>	12	5	23	Dospělý jedinec, prosychající koruna.	Bez zásahu	
19	<i>Thuja occidentalis Malonyana</i>	4	1	10	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	
20	<i>Thuja occidentalis Malonyana</i>	4	1	10	Dospívající jedinec nevhodně lokalizován těsně u fasády domu.	Kácení z důvodů kompozičních.	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
21/3	Carpinus betulus	12	8	30	Dospívající jedinec, vitální, tlakové větvení kosterních větví, poranění kmene.	Zdravotní řez	
	Carpinus betulus	12	8	20	Dospívající jedinec, vitální. Tlakové větvení v koruně.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
	Carpinus betulus	12	8	35	Dospívající jedinec, vitální.	Bez zásahu	
22	pinus nigra	13	6	33	Prosychjící koruna, vyvětvený.	Bez zásahu	
23	Picea omorika	15	4	20	Vitální dospívající jedinec	Bez zásahu	
24	Chamaecyparis lawsoniana	14	5	25	Dospívající jedinec	Bez zásahu	
25	juniperus communis	5	1	10	Vitální, nevhodně umístěný.	Kácení z důvodů kompozičních.	
26	Pinus nigra	16	8	30	Dospělý jedinec, vtakové větvení v koruně. Vitální.	Bez zásahu.	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
27	Prunus avium	12	7	30	Dospělý jedinec, poranění kosterních větví v koruně. Vitální.	Bez zásahu.	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
28	Prunus avium	12	7	20	Dospělý jedinec, vtakové větvení v koruně. Vitální.	Bez zásahu.	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
29	Prunus serrulata Kanzan	9	8	25	Dospělý jedinec, vitální, perspektivní	Výchovný řez	
30	Prunus serrulata Kanzan	10	10	35	Dospělý jedinec, vitální, perspektivní	Zdravotní řez	
31	Prunus avium	14	10	25	Dospělý jedinec, vitální, perspektivní	Zdravotní řez	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
32	Prunus avium	14	8	23	Dospělý jedinec, vitální, perspektivní	Zdravotní řez	
33	Pinus sylvestris	10	7	27	Dospělý, perspektivní jedinec	Bez zásahu	
34	Pseudotsuga menziesii	20	8	40	Dospělý, perspektivní jedinec	Bez zásahu	
35	Tilia cordata - trojkmen	13	8	25	Dospělý jedinec, vitální, perspektivní, trojkmen.	Zdravotní řez	
36	Pseudotsuga menziesii	22	6	37	Dospělý, perspektivní jedinec	Bez zásahu	
37	Pseudotsuga menziesii	24	6	37	Dospělý, perspektivní jedinec	Bez zásahu	
38	Betula pendula	25	8	40	Dospělý jedinec, vysoko vyvětvený.	Kácení z důvodů kompozičních.	
39	Betula pendula	25	10	50	Dospělý jedinec, vysoko vyvětvený, nakloněný	Kácení z důvodů kompozičních i zdravotních	
40	Malus domestica	10	10	40	Dospělá ovocná dřevina s dutinami na kmeni, plně vitální a plodící, silně nakloněná se silně poškozenou statickou stabilitou. Solitera	Ponechána a doplněna o oporu. Zdravotní řez a ošetření dutin.	Sledování zdravotního stavu a stavu statické stability. Při zhoršení nutno odstranit.
41	Thuja occidentalis	8	3	20	Mladá jedinec, nevhodně umístěn, neperspektivní.	Kácení z kompozičních důvodů.	
42	Thuja occidentalis	7	2	15	Mladá jedinec, nevhodně umístěn, neperspektivní.	Kácení z kompozičních důvodů.	
43	Thuja occidentalis Globosa	2	2	10	Mladá jedinec, nevhodně umístěn, neperspektivní.	Kácení z kompozičních důvodů.	
44	Thuja occidentalis Globosa	2,5	2,5	15	Mladá jedinec, nevhodně umístěn, neperspektivní.	Kácení z kompozičních důvodů.	
45	juniperus communis	4	1	10	Mladá jedinec, nevhodně umístěn, neperspektivní.	Kácení z kompozičních důvodů.	
46	Prunus domestica	8	5	20	Mladá jedinec, nevhodně umístěn, neperspektivní.	Kácení z kompozičních důvodů.	
47	Picea abies	20	7	35	Dospívající jedinec, vysoko vyvětvený, chybí terminál, nevhodně umístěný. Neperspektivní.	Kácení z důvodů kompozičních i zdravotních.	
48	Prunus domestica	8	6	20	Dospívající jedinec. Perspektivní	Výchovný řez	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
	Betula pendula	25	8	30-45	Dospělé dřeviny ve skupině, vitální, některé nakloněné (poškozená statická stabilita).	Probírka skupiny, kácení z důvodů kompozičních i pěstebních - 4 ks.	
	Betula pendula	25	8	30-45			
	Betula pendula	25	8	30-45			
	Betula pendula	25	8	30-45			
61	Prunus domestica	3	3	5	Mladá dřevina.	Bez zásahu	Kácení z kompozičních důvodů v následující etapě rekonstrukce sídliště - nyní nerozpočtováno
62	Thuja occidentalis	6	3	15	Mladý jedinec, neperspektivní, nevhodně umístěný.	Kácení z kompozičních důvodů.	
63	Fraxinus excelsior Nana	6	2-3	10-15	Mladý jedinec, perspektivní, vitální.	Výchovný řez	
64	Fraxinus excelsior Nana	6	2-3	10-15	Mladý jedinec, perspektivní, vitální.	Výchovný řez	
65	Fraxinus excelsior Nana	6	2-3	10-15	Mladý jedinec, perspektivní, vitální. Zanedbaný výchovný řez, prorůstání podnože v koruně.	Výchovný řez	
66	Fraxinus excelsior Nana	6	2-3	10-15	Mladý jedinec, perspektivní, vitální.	Výchovný řez	
67	Picea pungens	10	4	15	Mladí jedinci vysazeni do velmi úzkého prostoru mezi budovami, vysoko vyvětvění, vitální.	Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	Cizí vlastník Doporučuji kácení
68	Picea omorika	15	2	15		Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
69/3	picea pungens	10	2	10-13		Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
	picea pungens	10	2	10-13		Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
	picea pungens	10	2	10-13		Bez zásahu. Cizí vlastník - není rozpočtováno.	
70	Thuja occidentalis	9	2	15	Mladý jedinec, nevhodně umístěný, neperspektivní, vysoko vyvětvěný, blízko fasády.	Kácení z důvodů kompozičních	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
86	Acer pseudoplatanus - 3 kmen	15	8	25	Rány po ořezech na kmeni, vitální, perspektivní.	Zdravotní řez	
87	Acer pseudoplatanus	15	8	40	Tlakové větvení v koruně, suché větve v koruně, vitální.	Zdravotní řez a 2 ks vazby v koruně	
88	Acer pseudoplatanus	15	10	40	Rány po ořezech na kmeni, vitální, perspektivní.	Zdravotní řez	
89	Picea abies	17	7	35	Rány po ořezech na kmeni, vitální, perspektivní.	Bez zásahu	
90/2	Thuja occidentalis	15	7	35	Dospívající, neperspektivní, vysoko vyvětvená dřevina	Bez zásahu	Doporučuji kácet
	Thuja occidentalis	15	7	40	Dospívající, neperspektivní, vysoko vyvětvená dřevina	Bez zásahu	Doporučuji kácet
91	Pinus sylvestris	10	8	30	Dospívající jedinec, vitální, perspektivní.	Bez zásahu	
92	prunus cerasifera	8	8	25	Dospívající jedinec, vitální, kmen s poraněním a výskytem dřevokazných hub.	Bez zásahu	Sledovat zdravotní stav a případně kácet
93	chamaecyparis lawsoniana	3	1	5	Mladá nevhodně umístěná dřevina.	Bez zásahu	
94	Picea abies	5	2	10	Mladá dřevina.	Bez zásahu	
95	Juniperus sabia	3	4	4	Neperspektivní vysoko vyvětvená dřevina.	Kácení z důvodů kompozičních i pěstebních	
96	Juniperus sabia	1,7	4	4	Neperspektivní vysoko vyvětvená dřevina.	Kácení z důvodů kompozičních i pěstebních	
97	Juniperus sabia	1,5	4	3,5	Neperspektivní vysoko vyvětvená dřevina.	Kácení z důvodů kompozičních i pěstebních	
98	Juniperus sabia	1,7	2	5	Neperspektivní vysoko vyvětvená dřevina.	Bez zásahu	
100	Malus domestica	11	7	20-30	Stará ovocná dřevina s dutinami v koruně, nevhodně ošetřenými kosterními větvemi, vitální.	Zdravotní řez a ošetření dutin	Cizí vlastník
101	Malus domestica	9	6	20	Stará ovocná dřevina s dutinami v koruně, nevhodně ošetřenými kosterními větvemi, vitální.	Zdravotní řez a ošetření dutin	

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
102	Malus domestica	7	6	20	Stará ovocná dřevina s dutinami v koruně, nevhodně ošetřenými kosterními větvemi, vitální.	Zdravotní řez a ošetření dutin	
103	Malus domestica	7	6	20	Stará ovocná dřevina s dutinami v koruně, nevhodně ošetřenými kosterními větvemi, vitální.	Zdravotní řez a ošetření dutin	
104	Betula pendula	11	5	30	Mladá dřevina, zcela suchá.	Kácení z důvodů zdravotních.	
105	Betula pendula	8	4	20	Mladá dřevina, zcela suchá.	Kácení z důvodů zdravotních.	
106	Betula pendula 'Pendula'	4	4	20	Mladá vitální dřevina.	Výchovný řez	

INVENTARIZACE DŘEVIN

REVITALIZACE ZELENĚ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPSKÁ A ČTVRŤ A. HÁBY

k.ú. Vizovice

Prostor u kapličky a památníku

		Výška (m)	Šířka (m)	tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům	
1	Tilia cordata	5,5	4	15	Mladá vitální dřevina.	Výchovný řez		
2	Fagus sylvatica	6	4	15	Mladá vitální dřevina, mechanické poranění kmene.	Výchovný řez	Sledovat lokalitu mechanického poranění kmene	
3	Elaeagnus angustifolia	7,5	6	25	Dospívající dřevina, vitální, perspektivní	Zdravotní řez		
4	Betula pendula	14	7	30	Dospívající dřevina, vitální, perspektivní	Zdravotní řez		
5/10	Picea omorika	7-10	1-3	20-30	Skupina dospívajících dřevin, vysazena v hustém sponu v blízkosti dřeviny č. 4.	Bez zásahu		
	Picea omorika	7-10	1-3	20-30		Bez zásahu		
	Picea omorika	7-10	1-3	20-30		Bez zásahu		
	Picea omorika	7-10	1-3	20-30		Bez zásahu		
	Picea omorika	7-10	1-3	20-30		Bez zásahu		
	Picea omorika	7-10	1-3	10-20		Kácení z důvodů kompozičních i pěstebních - probírka a prosvětlení skupiny.		
	Picea omorika	7-10	1-3	10-20				
	Picea omorika	7-10	1-3	10-20				
	Picea omorika	7-10	1-3	10-20				
	Picea omorika	7-10	1-3	10-20				
6/11	Thuja occidentalis	5,5	2-4	10-20	Dospívající dřeviny, vitální, netvarované	Kácení z důvodů pěstebních i kompozičních.		
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	10-20				
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	10-20				
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	10-20				

		Výška (m)	Šířka (m)	Tloušťka (cm)	Zdravotní stav	Návrh ošetření či kácení	Poznámka k navazujícím projektům
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	10-20	Dospívající dřeviny, vitální, netvarované	Kácení z důvodů pěstebních i kompozičních.	
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	20-30			
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	20-30			
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	20-30			
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	20-30			
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	20-30			
	Thuja occidentalis	5,5	2-4	20-30			
7	Pinus sylvestris	9	5	30	Dospívající dřevina, vitální, perspektivní	Bez zásahu	
8	Tilia cordata	8-10	8	30-40	Dospělý jedinec s velkými ranami po ořezu kosterních větví, velké dutiny v kmeni. Vitální, ale ořezem poškozená dřevina.	Zdravotní řez a ošetření dutin	Sledovat zdravotní stav
9	Tilia cordata	8-10	8	30-40	Dospělý jedinec s velkými ranami po ořezu kosterních větví, velké dutiny v kmeni. Vitální, ale ořezem poškozená dřevina.	Zdravotní řez a ošetření dutin	Sledovat zdravotní stav
10	Tilia cordata	8-10	8	30-40	Dospělý jedinec s velkými ranami po ořezu kosterních větví, velké dutiny v kmeni. Vitální, ale ořezem poškozená dřevina.	Zdravotní řez a ošetření dutin	Sledovat zdravotní stav
11	Tilia cordata	8-10	8	30-40	Dospělý jedinec s velkými ranami po ořezu kosterních větví, velké dutiny v kmeni. Vitální, ale ořezem poškozená dřevina.	Zdravotní řez a ošetření dutin	Sledovat zdravotní stav